

Cyfrowy raport o serwisie

Dane pojazdu

Pojazd	CLS 350 CDI
Pierwsza rejestracja	23.09.2009
FIN	WDD2193221A160328

Kolejny Serwis 02.2026 254771 km

(W celu przeprowadzenia kolejnego przeglądu proszę zwrócić uwagę na dodatkowe informacje dotyczące pojazdu (książka serwisowa i wskazania systemówu ASYST)

Raport o serwisie 11

Mercedes-Benz	LORUSSO FRANCO S.r.l.	Data	10.02.2025
	Via della Stazione 173	Nr zlecenia naprawy	COF250238
	FASANO (BR)	Przebieg	229771 km

Przeprowadzony serwis

Serwis	Mały zakres serwisu
Kod warsztatowy	505
Czas pozostały	0 Dni
Przebieg pozostały	-15252 km

Jakość/lepkość oleju

Opis	Olej silnikowy
"	229.52
Lepkość	

Prace dodatkowe

Przegląd A z pakietem Plus ☒
wykonanie od kodu 808

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Gwarancja na brak korozji ☒
perforacyjnej

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z ☐

Czynności dodatkowe

Wykonano ☒

Raport o serwisie 10

Mercedes-Benz
LORUSSO FRANCO S.r.l.
Via della Stazione 173
FASANO (BR)

Data 04.12.2023
Nr zlecenia naprawy COF232130
Przebieg 211651 km

Przeprowadzony serwis

Serwis Duży zakres serwisu
Kod warsztatowy 606
Czas pozostały 0 Dni
Przebieg pozostały 0 km

Jakość/lepkość oleju

Opis Olej silnikowy
" 229.52
Lepkość

Prace dodatkowe

Dodatek do przeglądu: ☒
wymiana wkładu filtra
powietrza

Dodatek do przeglądu: ☒
wymiana filtra paliwa

Przegląd B z pakietem Plus ☒
wykonanie od kodu 808

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Gwarancja na brak korozji ☒
perforacyjnej

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z ☐

Czynności dodatkowe

Wykonano ☒

Raport o serwisie 9

Mercedes-Benz LORUSSO FRANCO S.r.l.
Via della Stazione 173
FASANO (BR)

Data 22.08.2022
Nr zlecenia naprawy 221567
Przebieg 189519 km

Przeprowadzony serwis

Serwis Mały zakres serwisu
Kod warsztatowy Brak danych
Czas pozostały -111 Dni
Przebieg pozostały -2462 km

Jakość/lepkość oleju

Opis Olej silnikowy
" 8,5
Lepkość 10W-40

Prace dodatkowe

Wymiana okładzin hamulcowych osi przedniej ☒

Wymiana okładzin hamulcowych osi tylnej ☒

Silnik: wymiana filtra i oleju silnikowego ☒

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Gwarancja na brak korozji perforacyjnej ☒

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z ☐

Czynności dodatkowe

Wykonano ☒

Raport o serwisie 8

Mercedes-Benz LORUSSO FRANCO S.r.l.
Via della Stazione 173
FASANO (BR)

Data 03.05.2021
Nr zlecenia naprawy 210580
Przebieg 162057 km

Przeprowadzony serwis

Serwis Duży zakres serwisu
Kod warsztatowy DA60V
Czas pozostały -174 Dni
Przebieg pozostały 469 km

Jakość/lepkość oleju

Opis Olej silnikowy
" MOBIL1
Lepkość 10W-40

Prace dodatkowe

Wymiana filtra kabinowego z węglem aktywnym ☒
Silnik: wymiana filtra i oleju silnikowego ☒

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Gwarancja na brak korozji perforacyjnej ☒

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z ☐

Czynności dodatkowe

Wykonano ☒

Raport o serwisie 7

Mercedes-Benz	LORUSSO FRANCO & C. S.a.s.	Data	11.11.2019
	Via della Stazione, 173	Nr zlecenia naprawy	192097
	FASANO (BR)	Przebieg	137526 km

Przeprowadzony serwis

Serwis	Mały zakres serwisu
Kod warsztatowy	A50F
Czas pozostały	-74 Dni
Przebieg pozostały	-3025 km

Jakość/lepkość oleju

Opis	Olej silnikowy
"	MOBIL1
Lepkość	5W-30

Prace dodatkowe

Wymiana filtra kabinowego z węglem aktywnym	☒
Wymiana wkładu filtra powietrza	☒
Wymiana filtra paliwa	☒
Silnik: wymiana filtra i oleju silnikowego	☒

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Gwarancja na brak korozji perforacyjnej	☒

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z	☐
-----------	--------------------------

Czynności dodatkowe

Wykonano	☒
----------	-------------------------------------

Raport o serwisie 6

Mercedes-Benz	LORUSSO FRANCO & C. S.a.s.	Data	29.08.2018
	Via della Stazione, 173	Nr zlecenia naprawy	181613
	FASANO (BR)	Przebieg	109499 km

Przeprowadzony serwis

Serwis	Mały zakres serwisu
Kod warsztatowy	Brak danych
Czas pozostały	0 Dni
Przebieg pozostały	0 km

Jakość/lepkość oleju

Opis	Olej silnikowy
"	MOBIL1
Lepkość	10W-40

Prace dodatkowe

Silnik: wymiana filtra i oleju silnikowego	☒
--	-------------------------------------

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo	☒
----------------------	-------------------------------------

Gwarancja na brak korozji perforacyjnej	☒
---	-------------------------------------

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z	☐
-----------	--------------------------

Czynności dodatkowe

Wykonano	☒
----------	-------------------------------------

Raport o serwisie 5

Mercedes-Benz	LORUSSO FRANCO & C. S.a.s.	Data	11.09.2017
	Via della Stazione, 173	Nr zlecenia naprawy	171689
	FASANO (BR)	Przebieg	89479 km

Przeprowadzony serwis

Serwis	Duży zakres serwisu
Kod warsztatowy	Brak danych
Czas pozostały	0 Dni
Przebieg pozostały	0 km

Jakość/lepkość oleju

Opis	Olej silnikowy
"	MOBIL1
Lepkość	0W-40

Prace dodatkowe

Wymiana filtra kabinowego z węglem aktywnym	☒
Wymiana wkładu filtra powietrza	☒
Wymiana filtra paliwa	☒
Silnik: wymiana filtra i oleju silnikowego	☒

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Gwarancja na brak korozji perforacyjnej	☒

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z	☐
-----------	--------------------------

Czynności dodatkowe

Wykonano	☒
----------	-------------------------------------

Raport o serwisie 4

Mercedes-Benz	LORUSSO FRANCO & C. S.a.s.	Data	30.05.2016
	Via della Stazione, 173	Nr zlecenia naprawy	160858
	FASANO (BR)	Przebieg	68300 km

Przeprowadzony serwis

Serwis	Mały zakres serwisu
Kod warsztatowy	Brak danych
Czas pozostały	0 Dni
Przebieg pozostały	0 km

Jakość/lepkość oleju

Opis	Olej silnikowy
"	MOBIL1
Lepkość	0W-40

Prace dodatkowe

Silnik: wymiana filtra i oleju silnikowego	☒
--	-------------------------------------

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo	☒
----------------------	-------------------------------------

Gwarancja na brak korozji perforacyjnej	☒
---	-------------------------------------

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z	☐
-----------	--------------------------

Czynności dodatkowe

Wykonano	☒
----------	-------------------------------------

Raport o serwisie 3

Mercedes-Benz	LORUSSO FRANCO & C. S.a.s.	Data	07.04.2015
	Via della Stazione, 173	Nr zlecenia naprawy	COF150493
	FASANO (BR)	Przebieg	43051 km

Przeprowadzony serwis

Serwis	Duży zakres serwisu
Kod warsztatowy	Brak danych
Czas pozostały	0 Dni
Przebieg pozostały	0 km

Jakość/lepkość oleju

Opis	Olej silnikowy
"	MOBIL1
Lepkość	0W-40

Prace dodatkowe

Wymiana filtra kabinowego z węglem aktywnym	☒
Wymiana wkładu filtra powietrza	☒
Wymiana filtra paliwa	☒
Silnik: wymiana filtra i oleju silnikowego	☒

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Gwarancja na brak korozji perforacyjnej	☒

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z	☐
-----------	--------------------------

Czynności dodatkowe

Wykonano	☒
----------	-------------------------------------

Raport o serwisie 2

Mercedes-Benz	LORUSSO FRANCO & C. S.a.s.	Data	11.03.2014
	Via della Stazione, 173	Nr zlecenia naprawy	140354
	FASANO (BR)	Przebieg	26043 km

Przeprowadzony serwis

Serwis	Mały zakres serwisu
Kod warsztatowy	Brak danych
Czas pozostały	0 Dni
Przebieg pozostały	0 km

Jakość/lepkość oleju

Opis	Olej silnikowy
"	MOBIL1
Lepkość	0W-40

Prace dodatkowe

Silnik: wymiana filtra i oleju silnikowego	☒
--	-------------------------------------

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo	☒
----------------------	-------------------------------------

Gwarancja na brak korozji perforacyjnej	☒
---	-------------------------------------

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z	☐
-----------	--------------------------

Czynności dodatkowe

Wykonano	☒
----------	-------------------------------------

Raport o serwisie 1

Mercedes-Benz LODAUTO S.p.A.
Via I Maggio, 16
Gorlago (BG)

Data 27.06.2011
Nr zlecenia naprawy 32706
Przebieg 2322 km

Przeprowadzony serwis

Serwis Duży zakres serwisu
Kod warsztatowy A505
Czas pozostały 2 Dni
Przebieg pozostały 23500 km

Jakość/lepkość oleju

Opis Olej silnikowy
" shell5w30
Lepkość

Prace dodatkowe

Silnik: wymiana filtra i oleju ☒
silnikowego

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo ☐

Gwarancja na brak korozji ☐
perforacyjnej

**Interwał międzyprzeglądowy zgodny z
wytycznymi Mercedes-Benz AG**

Zgodnie z ☒

Czynności dodatkowe

Wykonano ☒
