Cyfrowy raport o serwisie

Dane pojazdu

Pojazd	E 200 d
Pierwsza rejestracja	15.12.2016
FIN	WDD2132131A169932

Kolejny Serwis 01.2026 197502 km

(W celu przeprowadzenia kolejnego przeglądu proszę zwrócić uwagę na dodatkowe informacje dotyczące pojazdu (książka serwisowa i wskazania systemówu ASYST)

Raport o serwisie 8

Mercedes-Benz

EUROSTAR 2000 NV
Bergensesteenweg 801
Sint-Pieters-Leeuw

Data	14.01.2025
Nr zlecenia naprawy	R25010193
Przebieg	172502 km

Przeprowadzony serwis

Serwis	Serwis A
Kod warsztatowy	D0D
Czas pozostały	-46 Dni
Przebieg pozostały	9600 km

Jakość/lepkość oleju

Opis	Olej silnikowy
"	229.52
Lepkość	

Prace dodatkowe

- Wykonanie przeglądu A z pakietem Plus ☑
- Dodatek do przeglądu A: wymiana płynu hamulcowego ☑
- Dodatek do przeglądu: napełnienie zbiornika AdBlue(R) ☑
- Wymiana okładzin i tarcz hamulcowych na osi tylnej (koła zdemontowane) ☑

Do kolejnego przeglądu

- Mercedes-Benz Mobilo ☑
- Gwarancja na brak korozji perforacyjnej ☑

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

- Zgodnie z ☑

Czynności dodatkowe

- Wykonano ☑

Raport o serwisie 7

Mercedes-Benz

EUROSTAR 2000 NV
Bergensesteenweg 801
Sint-Pieters-Leeuw

Data	15.12.2022
Nr zlecenia naprawy	22120360
Przebieg	142408 km

Przeprowadzony serwis

Serwis	Serwis A
Kod warsztatowy	G50M
Czas pozostały	21 Dni
Przebieg pozostały	4124 km

Jakość/lepkość oleju

Opis	Olej silnikowy
"	
Lepkość	5W-30

Prace dodatkowe

- Wymiana okładzin hamulcowych osi tylnej ☑
- Automatyczna skrzynia biegów: wymiana oleju i filtra ☑
- Silnik: wymiana oleju i filtra ☑

Do kolejnego przeglądu

- Mercedes-Benz Mobilo ☑
- Gwarancja na brak korozji perforacyjnej ☑

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

- Zgodnie z ☑

Czynności dodatkowe

- Wykonano ☑

Raport o serwisie 6

Mercedes-Benz

EUROSTAR 2000 NV
Bergensesteenweg 801
Sint-Pieters-Leeuw

Data	05.01.2022
Nr zlecenia naprawy	22010062
Przebieg	121532 km

Przeprowadzony serwis

Serwis	Serwis B
Kod warsztatowy	E0E
Czas pozostały	-8 Dni
Przebieg pozostały	2841 km

Jakość/lepkość oleju

Opis	Olej silnikowy
"	
Lepkość	5W30

Prace dodatkowe

- Wymiana filtra przeciwpyłkowego ☑
- Silnik: wymiana oleju i filtra ☑
- Wymiana płynu hamulcowego ☑

Do kolejnego przeglądu

- Mercedes-Benz Mobilo ☑
- Gwarancja na brak korozji perforacyjnej ☑

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

- Zgodnie z ☑

Czynności dodatkowe

- Wykonano ☑

Raport o serwisie 5

Mercedes-Benz

EUROSTAR 2000 NV
Bergensesteenweg 801
Sint-Pieters-Leeuw

Data	28.12.2020
Nr zlecenia naprawy	7493
Przebieg	99373 km

Przeprowadzony serwis

Serwis	Serwis A
Kod warsztatowy	505
Czas pozostały	29 Dni
Przebieg pozostały	6666 km

Jakość/lepkość oleju

Opis	Olej silnikowy
"	
Lepkość	5W-30

Prace dodatkowe

- [x] Wymiana okładzin hamulcowych osi przedniej
- [x] Wymiana okładzin hamulcowych osi tylnej
- [x] wymiana tarcz hamulcowych osi przedniej
- [x] wymiana tarcz hamulcowych osi tylej
- [x] Silnik: wymiana oleju i filtra

Do kolejnego przeglądu

- [x] Mercedes-Benz Mobilo
- [x] Gwarancja na brak korozji perforacyjnej

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

- [x] Zgodnie z

Czynności dodatkowe

- [x] Wykonano

Raport o serwisie 4

Mercedes-Benz

EUROSTAR 2000 NV
Bergensesteenweg 801
Sint-Pieters-Leeuw

Data	27.01.2020
Nr zlecenia naprawy	245
Przebieg	81039 km

Przeprowadzony serwis

Serwis	Serwis B
Kod warsztatowy	560B
Czas pozostały	95 Dni
Przebieg pozostały	1265 km

Jakość/lepkość oleju

Opis	Olej silnikowy
"	
Lepkość	

Prace dodatkowe

Wymiana filtra przeciwpyłkowego	☑
Wymiana filtra powietrza	☑
Wymiana filtra paliwa	☑
Silnik: wymiana oleju i filtra	☑

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo	☑
Gwarancja na brak korozji perforacyjnej	☑

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z	☑

Czynności dodatkowe

Wykonano	☑

Raport o serwisie 3

Mercedes-Benz

EUROSTAR 2000 NV
Bergensesteenweg 801
Sint-Pieters-Leeuw

Data	02.05.2019
Nr zlecenia naprawy	2076
Przebieg	57304 km

Przeprowadzony serwis

Serwis	Serwis A
Kod warsztatowy	D0D
Czas pozostały	91 Dni
Przebieg pozostały	400 km

Jakość/lepkość oleju

Opis	Olej silnikowy
"	
Lepkość	

Prace dodatkowe

- [x] Wymiana okładzin hamulcowych osi przedniej
- [x] Wymiana okładzin hamulcowych osi tylnej
- [x] Wymiana filtra przeciwpyłkowego
- [x] Silnik: wymiana oleju i filtra
- [x] Wymiana płynu hamulcowego

Do kolejnego przeglądu

- [x] Mercedes-Benz Mobilo
- [x] Gwarancja na brak korozji perforacyjnej

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

- [x] Zgodnie z

Czynności dodatkowe

- [x] Wykonano

Raport o serwisie 2

Mercedes-Benz

EUROSTAR 2000 NV
Bergensesteenweg 801
Sint-Pieters-Leeuw

Data	26.07.2018
Nr zlecenia naprawy	3708
Przebieg	32732 km

Przeprowadzony serwis

Serwis	Serwis B
Kod warsztatowy	606
Czas pozostały	76 Dni
Przebieg pozostały	600 km

Jakość/lepkość oleju

Opis	Olej silnikowy
"	
Lepkość	

Prace dodatkowe

Wymiana filtra przeciwpyłkowego	☑
AdBlue uzupełniony	☑
Silnik: wymiana oleju i filtra	☑

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo	☑
Gwarancja na brak korozji perforacyjnej	☑

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z	☑

Czynności dodatkowe

Wykonano	☑

Raport o serwisie 1

Mercedes-Benz

RUDI VERTOMMEN NV
Leuvensesteenweg 236
Boortmeerbeek

Data	11.10.2017
Nr zlecenia naprawy	174450
Przebieg	8309 km

Przeprowadzony serwis

Serwis	Serwis A
Kod warsztatowy	505
Czas pozostały	99 Dni
Przebieg pozostały	16900 km

Jakość/lepkość oleju

Opis	Olej silnikowy
"	229.52
Lepkość	5W-30

Prace dodatkowe

Silnik: wymiana oleju i filtra ☑

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo ☑

Gwarancja na brak korozji perforacyjnej ☑

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z ☑

Czynności dodatkowe

Wykonano ☑