



Mercedes-Benz E 230

Wygenerowano 17.06.2026

VIN: WDB2110521B170402

Rodzaj nadwozia: Sedan

Paliwo: Benzyna

Typ skrzyni biegów: Automatyczna

Pojemność skokowa układu napędowego: 2,5 l

Moc układu napędowego: 150 kW (201 KM / 204 PS)

Uszkodzenie

⚠ Uwaga

Znaleźliśmy 1 wpis dla tego pojazdu.

Użytkowanie komercyjne

✅ Brak problemów

Brak informacji o użytkowaniu komercyjnym.

Przebieg

✅ Brak problemów

Ostatni zarejestrowany przebieg: 147 000 km.

Sprawdzenie statusu prawnego i finansowego

✅ Brak problemów

Nie stwierdzono ryzyka finansowego ani prawnego.



+44

Źródła danych

Sprawdziliśmy ponad 1000+ źródeł danych w 48 krajach

Użytkowanie komercyjne

Sprawdziliśmy, czy ten pojazd był wykorzystywany komercyjnie – na przykład jako taksówka, auto z wypożyczalni lub inny pojazd usługowy. Takie auta są zazwyczaj bardziej eksploatowane, dlatego warto dokładniej sprawdzić ich stan techniczny.



Nie znaleziono żadnych problemów

Brak zapisów dotyczących nietypowego użytkowania pojazdu

Oto, co sprawdziliśmy:



Taksówka

Brak danych o użytkowaniu jako taksówka



Transport

Brak danych o użytkowaniu jako pojazd transportowy



Wypożyczalnia

Brak danych o użytkowaniu jako auto z wypożyczalni



Policja

Brak danych o użytkowaniu przez policję



Demonstracyjny

Brak danych o użytkowaniu jako pojazd demonstracyjny



Pojazd do nauki jazdy

Brak danych o użytkowaniu jako pojazd do nauki jazdy

Kradzież

Sprawdziliśmy, czy pojazd jest obecnie zgłoszony jako skradziony, czy był kiedykolwiek zgłaszany jako skradziony oraz – jeśli tak – czy został odzyskany.



Nie znaleziono żadnych problemów

Nie znaleźliśmy żadnych zapisów na temat kradzieży tego pojazdu.

Oto, co sprawdziliśmy:



Czy pojazd jest obecnie poszukiwany jako skradziony?

Brak danych wskazujących, że ten pojazd jest obecnie zgłoszony jako skradziony i poszukiwany.



Czy pojazd był skradziony w przeszłości?

Brak informacji o wcześniejszej kradzieży tego pojazdu.

Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych w **7 krajach**:

Słowacja Czechy Włochy Rumunia Słowenia Węgry Kanada

Przebieg

Sprawdziliśmy, czy przebieg wygląda na prawidłowy, czy też mógł zostać zmanipulowany.



Podsumowanie

- Ostatni znany przebieg: 147 000 km
- Znaleziono 1 zapis dot. przebiegu

2021

Zapisy stanu licznika

06.2021 147 000 km

Sprawdzenie statusu prawnego i finansowego

Sprawdziliśmy, czy pojazd przeszedł badania techniczne i czy został oznaczony jako złomowany.



Nie znaleziono żadnych problemów

Nie znaleziono żadnych wpisów dotyczących statusu prawnego tego pojazdu

Prawne



Czy pojazd przeszedł przegląd techniczny?

Nie znaleziono protokołów z przeglądów technicznych dla tego pojazdu.



Czy pojazd został zezłomowany?

Nie ma informacji, aby ten pojazd został oznaczony jako zezłomowany.

Zalecany harmonogram przeglądów

Sprawdziliśmy zalecany harmonogram przeglądów dla tego pojazdu na podstawie dostępnych danych.



Podsumowanie

- Ostatnie zaplanowane serwisowanie miało miejsce 27 000 km temu – sprawdź, co mogło być przedmiotem serwisowania
- Na podstawie zarejestrowanego przebiegu, kolejny zalecany serwis przypada za 3000 km

Kolejny zalecany przegląd przy przebiegu 150 000 km

Co należy wykonać:



Przybliżony czas serwisowania: 6 min

Zaczeć do holowania przyczepy (Sprawdzanie/wskazówki)

Zaczeć do holowania przyczepy (Smarowanie)

Poprzedni zalecany przegląd przy przebiegu 120 000 km

Co należało wykonać:



Przybliżony czas serwisowania: 6 min

Zaczeć do holowania przyczepy (Sprawdzanie/wskazówki)

Zaczeć do holowania przyczepy (Smarowanie)



Przybliżony czas serwisowania: 6 min

Filtr kabinowy, przeciwpyłkowy/przeciwzapachowy (jeżeli występuje) (Wymiana)



Przybliżony czas serwisowania: 6 min

Filtr kabinowy, przeciwpyłkowy (jeżeli występuje) (Wymiana)

Filtr kabinowy, przeciwzapachowy (jeżeli występuje) (Wymiana)

Filtr kabinowy, przeciwpyłkowy/przeciwzapachowy (jeżeli występuje) (Wymiana)



Przybliżony czas serwisowania: 132 min

Olej przekładniowy do automatycznej skrzyni biegów (Spuszczanie/napełnianie)

Olej skrzyni rozdzielczej (Spuszczanie/napełnianie)

Filtr oleju przekładniowego do automatycznej skrzyni biegów (Wymiana)

Uszkodzenie


Czy ten pojazd był w przeszłości uszkodzony? Jaka była wartość szkód?



Uwaga

Znaleźliśmy 1 zapis dla tego pojazdu

Zapisy o uszkodzeniach



Ocena szkód

Ten wpis oznacza, że pojazd **został poddany oględzinom lub obsłudze serwisowej** przez specjalistę – na przykład w związku z naprawą, diagnostyką lub serwisem gwarancyjnym. Nie musi to jednak oznaczać, że pojazd brał udział w wypadku.

Części naruszone

Przód strona lewa / Zderzak

Przód / Zderzak

Przód strona prawa / Zderzak

Szacunkowy koszt naprawy z przeszłości

12 001 zł – 14 000 zł

Ocena kosztów naprawy

Niski 23% wartości pojazdu w tamtym czasie

Grupy szkód

Zewnętrzne części nadwozia

Oświetlenie zewnętrzne

Zastrzeżenie: Większość wpisów dotyczących uszkodzeń w raporcie dotyczy wypadków drogowych, ale nie zawsze. Niektóre informacje mogą pojawić się z innych powodów – na przykład w wyniku wyceny szkód, przeglądów technicznych, aukcji, napraw czy diagnostyki pojazdu. Takie wpisy mogą oznaczać, że samochód był sprawdzany w autoryzowanym serwisie, naprawiany, poddawany serwisowi gwarancyjnemu, przeglądowi okresowemu lub innym usługom technicznym. Tego typu przeglądy lub oceny mogą być przeprowadzane w związku z uszkodzeniami powstałymi w wyniku wypadku drogowego, ale również z innych powodów – na przykład ze względu na wymogi prawne lub administracyjne, informacje opublikowane przez producenta, serwis gwarancyjny lub pogwarancyjny, poprawki po nieprawidłowo wykonanych naprawach czy szkody niezwiązane z ruchem drogowym (np. kradzież, uszkodzenia mechaniczne itp.). Warto podkreślić, że tego rodzaju wpisy nie muszą świadczyć o skutkach wypadku – mogą być także związane z eksploatacją, serwisowaniem lub użytkowaniem pojazdu zgodnie z wymaganiami producenta albo stron trzecich.

Słownik uszkodzeń

Szacunkowy koszt naprawy z przeszłości

Jeśli pojazd ma zgłoszone uszkodzenia, szacunkowy koszt naprawy obliczany jest na podstawie miejsca, w którym dokonano oceny szkód, i podawany w walucie danego kraju. Kwota ta może różnić się od tego, czego można by się spodziewać lokalnie. Oto dlaczego:

Ceny napraw różnią się między krajami ze względu na różnice w stawkach robocizny i kosztach części.

Szacunek opiera się na naprawach wykonywanych w autoryzowanych serwisach, w których usługi są zazwyczaj droższe niż w niezależnych warsztatach.

Ocena kosztów naprawy

Pomaga ocenić skalę wcześniejszych uszkodzeń poprzez porównanie kosztów naprawy z wartością pojazdu w tamtym czasie. Gdy koszty naprawy zbliżają się do dużej części wartości pojazdu lub ją przekraczają, może to wskazywać na możliwą szkodę całkowitą.

Bardzo niski

mniej niż 10% wartości pojazdu w tamtym czasie

Niski

10–24% wartości pojazdu w tamtym czasie

Umiarkowany 25–49% wartości pojazdu w tamtym czasie

Wysoki 50–74% wartości pojazdu w tamtym czasie

Bardzo wysoki >75% wartości pojazdu w tamtym czasie

Cena rynkowa

Sprawdziliśmy, jak zmieniała się cena rynkowa tego pojazdu w czasie, na podstawie dostępnych danych historycznych i szacunków cen.

Oś czasu obejmuje ograniczony okres i nie odzwierciedla pełnej historii cenowej pojazdu.



Podsumowanie

- Średnia cena rynkowa za taki pojazd: 29 505 zł
- Zachowaj ostrożność, jeśli samochód był wcześniej oferowany za znacznie niższą cenę niż obecnie – może to świadczyć o ukrytych problemach!



Najwyższa cena 42 168 zł

Średnia cena 29 505 zł

Najniższa cena 16 842 zł

Kryteria oceny ceny rynkowej:

Marka: **Mercedes-Benz**


Model: **E 230**

Typ paliwa: **Benzyna**

Typ skrzyni biegów: **Automatyczna**

Rok: **2007**

Rynek: **Europa**



● Cena rynkowa ■ Przedział cen rynkowych

Rok	Cena rynkowa	↘ Najniższa wartość rynkowa	↗ Najwyższa wartość rynkowa
2024	31 461 zł	16 056 zł	47 179 zł
2025	29 882 zł	14 963 zł	42 707 zł
2026	29 505 zł	16 842 zł	42 168 zł

Specyfikacja i wyposażenie

Dane techniczne i oryginalne wyposażenie pojazdu.
Ta sekcja zawiera uproszczone opisy stworzone przez AI, które pomogą Ci lepiej zrozumieć poszczególne cechy pojazdu.

i Podsumowanie
Upewnij się, że dane techniczne i wyposażenie zgadzają się z tym, co przekazał Ci sprzedawca.

Identyfikacja i specyfikacja techniczna

	Marka Mercedes-Benz		Model E 230		Opis E 230
	Wersja E		Rodzaj nadwozia Sedan		Rok modelu 2007



Pojemność skokowa układu napędowego
2,5 l



Moc układu napędowego
150 kW (201 KM / 204 PS)



Rodzaj napędu
Silnik spalinowy



Moment obrotowy
245 Nm



Typ paliwa
Benzyna



Typ skrzyni biegów
Automatyczna



Typ napędu
Napęd na tylne koła



Umiejscowienie kierownicy
Kierownica z lewej strony



Liczba cylindrów
6

Wypożyczenie

Otrzymane od producenta

202B OPERATING INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE

BOOKLET-GERMAN

- ✦ Instrukcja obsługi i broszura konserwacyjna w języku niemieckim

220 REAR PARKING ASSIST

- ✦ Asystent parkowania tyłem

249 AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

- ✦ Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne i lusterka boczne

260B AIRBAG SIGN - GERMAN/ENGLISH

- ✦ Znak poduszki powietrznej w języku niemieckim i angielskim

287 THROUGH-LOADING FEATURE

- ✦ Funkcja przeładunku z tyłu

354 INV. (MBUX MULTIMEDIA SYSTEM HIGH (GEN 20X))

- ✦ Zaawansowany system multimedialny Mercedes-Benz, znany jako MBUX, o wysokiej funkcjonalności (generacja 20X)

413 AUTOMATIC PANORAMIC SLIDING SUNROOF

- ✦ Automatyczny przesuwany panoramiczny szyberdach

477 TIRE PRESSURE LOSS WARNER

- ✦ System ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach

213 SPEED-SENSITIVE POWER STEERING / VARIO STEERING

- ✦ Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości lub vario.

229L GERMANY

- ✦ Pojazd wyprodukowany dla Niemiec

250B INVALID MOBILOLIFE/SERVICE PACKAGE EUROPE

- ✦ Europejski pakiet usług jest nieważny

280 LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER - COVERED SHIFT LEVER

- ✦ Skórzana kierownica i pokryta skórą dźwignia zmiany biegów

2XXL FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

- ✦ Wyprodukowano w Republice Federalnej Niemiec

386 UNIVERSAL TELEPHONY PACKAGE

- ✦ Pakiet telefoniczny do uniwersalnego użytku

427 7-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

- ✦ 7-biegowa automatyczna skrzynia biegów

527 COMAND APS WITH SINGLE DVD DRIVE (WITH NAVIGATION), HIGH-LINE RADIO

- ✦ System nawigacji z pojedynczym napędem DVD i wysokiej klasy radiem

543 SUN VISOR WITH ADDITIONAL FUNCTION

✦ Ostona przeciwsłoneczna z dodatkową funkcją w zestawie

600 HEADLAMP WASHING SYSTEM

✦ Zainstalowany system mycia reflektorów

619 CORNERING LIGHT FUNCTION

✦ Dodatkowe światła oświetlające obszar podczas wykonywania ostrych zakrętów

732 CENTER CONSOLE IN HIGH-GLOSS CARBON AMG

✦ Konsola środkowa z wykończeniem z włókna węglowego AMG o wysokim połysku

807 YOM X6/1

✦ Rok produkcji X6/1

820A LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE

✦ Skórzane wnętrze wykonane z materiałów premium

873 SEAT HEATERS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

✦ Podgrzewane fotele kierowcy i pasażera z przodu

910 HEAVY-DUTY ALTERNATOR

✦ Wytrzymały alternator

926 EXHAUST GAS CLEANING WITH EURO 4 TECHNOLOGY

✦ Technologia oczyszczania spalin zgodna z normą Euro 4

985 EURO 7 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITH MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

✦ Dokument COC technologii Euro 7 z dowodem rejestracyjnym pojazdu silnikowego, część 2

FW SEDAN

✦ Typ nadwozia: Sedan

HA REAR AXLE

✦ Konfiguracja tylnej osi

580 AIR-CONDITIONING SYSTEM

✦ System klimatyzacji wyposażony

614 BI-XENON HEADLAMPS FOR LHD VEHICLES

✦ Reflektory bi-ksenonowe dla pojazdów z kierownicą po lewej stronie

673 BATTERY WITH INCREASED CAPACITY

✦ Akumulator o zwiększonej pojemności

775U IRIDIUM SILVER - METALLIC FINISH

✦ Wykończenie metaliczne w kolorze srebrnym irydowym

819 SOUND2LIGHT

✦ Funkcja zamiany dźwięku na światło w zestawie

821A LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE - BLACK/ANTHRACITE

✦ Skórzana tapicerka w kolorze czarnego antracytu

875 HEATED WINDSCREEN WASHER SYSTEM

✦ Podgrzewany spryskiwacz przedniej szyby

915 FUEL TANK WITH INCREASED CAPACITY VOLUME 2

✦ Zbiornik paliwa o większej pojemności

954 EQUIPMENT LINE/PACKAGE – AVANTGARDE

✦ Ten pojazd jest wyposażony w pakiet wyposażenia Avantgarde, oferujący szereg funkcji premium i ulepszeń zapewniających luksusowe wrażenia z jazdy.

F211 MODEL SERIES 211

✦ Część modelu pojazdu serii 211

GA AUTOMATIC TRANSMISSION

✦ Wyposażony w automatyczną skrzynię biegów

K11 ADAPTIVE BRAKE LIGHT, FLASHING

✦ Adaptacyjne światło hamowania z funkcją migania

K12 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 30,000 KM

✦ Kod kontrolny dla interwałów serwisowych ustawionych na 30 000 km

L LEFT-HAND DRIVE

✦ Konfiguracja z kierownicą po lewej stronie

M272 V6 SPARK-IGNITION ENGINE M272

✦ Silnik V6 o zapłonie iskrowym model M272

R11 LIGHT-ALLOY WHEEL 5-DOUBLE-SPOKE DESIGN 17"

"ALL-ROUND"

✦ 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z 5 podwójnymi szprychami

V06 SPEED/LOAD INDEX 95W

✦ Wskaźnik prędkości/obciążenia 95W

VR RIGHT FRONT AXLE HALF

✦ Zespół prawej osi przedniej

A31 SOFTWARE (INDIVIDUAL)

✦ Zainstalowane oprogramowanie niestandardowe

G998 TRANSMISSION CODE VERSION 98

✦ Kod modelu/wersji skrzyni biegów 98

K13 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM

✦ Kod kontrolny interwału serwisowego 25000 KM

M25 DISPLACEMENT 2.5 LITER

✦ Pojemność skokowa silnika 2,5 litra

R01 SUMMER TYRES

✦ Opony letnie na wyposażeniu

U18 LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT WITH BACKREST

MESSAGE IN REAR PASSENGER COMPARTMENT

✦ Regulowane podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa z funkcją masażu dla pasażerów z tyłu

VL LEFT FRONT AXLE HALF

✦ Zespół lewej osi przedniej

A22 NEW CONVERTER GENERATION

✦ Zainstalowany konwerter nowej generacji

A39 N - VALVE BODY ASSEMBLY WITH VGS 2

✦ Zespół korpusu zaworu z VGS 2 jest częścią wyposażenia pojazdu.

Oś czasu

Znaleziono 1 zapis

Oś czasu zapisów dla tego pojazdu

● 06.2021  Niemcy

Wykryto ocenę szkody

Znaleźliśmy zapis wskazujący, że ten pojazd przeszedł ocenę stanu technicznego w tym kraju (lub stanie). Szczegóły znajdziesz w sekcji 'Uszkodzenia'.



+44

Źródła danych

Sprawdziliśmy ponad 1000+ źródeł danych w 48 krajach

Pomocne wskazówki po przeczytaniu raportu

Każda odhaczona wskazówka to mniejsze ryzyko nieprzyjemnych niespodzianek. Im więcej sprawdzisz, tym bezpieczniejszy będzie Twój zakup.

Sprawdź te rzeczy przed zakupem samochodu:

☐

Zleć profesjonalny przegląd

Doświadczony mechanik może wychwycić ukryte problemy, które mogłyby umknąć Twojej uwadze. Oto, co warto zrobić dalej:

☐

Umów się na przegląd w niezależnym lub autoryzowanym serwisie

☐

Poproś mechanika o sprawdzenie kluczowych układów: silnika, hamulców, zawieszenia i elektroniki

☐

Poproś o pisemne uwagi lub raport dotyczący ewentualnych wykrytych usterek

☐

Poproś o historię serwisową.

Historia serwisowa pokazuje, jak dbano o samochód. Oto, co warto zrobić dalej:

☐

Poproś sprzedawcę o książkę serwisową lub dokumentację przeglądów

☐

Sprawdź, czy regularnie wymieniano olej, filtry i pasek rozrządu

☐

Zwróć uwagę na przeglądy, które nie zostały wykonane na czas

☐

Sprawdź, czy przebieg zgadza się z deklarowanym

Upewnij się, że przebieg w tym raporcie zgadza się z odczytem licznika w samochodzie. Oto, co warto zrobić:

☐

Porównaj wskazanie licznika z danymi z raportu

☐

Zwróć uwagę na ślady manipulacji (starty pedału, podejrzaną naprawę deski rozdzielczej)

☐

Zapytaj sprzedawcę o ewentualne rozbieżności

☐

Wybierz się na prawdziwą jazdę próbną

Porządna jazda testowa pozwala wychwycić problemy z osiąganymi, prowadzeniem czy ogólnym komfortem – na drodze zauważysz znacznie więcej niż na parkingu. Oto, co warto zrobić:

☐

Przetestuj samochód w różnych warunkach drogowych: na autostradzie, w ruchu miejskim oraz na nierównych lub wyboistych nawierzchniach

☐

Wsluchaj się w nietypowe dźwięki lub drgania

☐

Zwróć uwagę na prowadzenie i komfort jazdy

☐

Porównaj dany egzemplarz z podobnymi autami

Sprawdzenie innych ogłoszeń pomoże Ci ocenić, czy cena jest uczciwa – lub czy warto negocjować. Oto, co możesz zrobić:

☐

Poszukaj podobnych samochodów online (ta sama marka, model, rocznik, przebieg)

☐

Zorientuj się w cenach rynkowych

☐

Zwróć uwagę na stan auta i wyposażenie

☐

Wykorzystaj te informacje w negocjacjach ze sprzedawcą